

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. Колокольцова»

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МБОУ «СОШ № 30»
(корпус 2)

на доступность для инвалидов и мобильных групп населения

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Калтанский городской округ, 2022

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений, обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как доступно условно (ДУ).

Обозначения и сокращения, используемых в заключении (паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушением слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА)
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью изобразительно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично изобразительно

ДУ	Доступно условно
ВНД	Временно недоступно
Х	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

А	Доступность всех зон и помещений - универсальная
Б	Доступны специально выделенные участки и помещения
ДУ	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому дистанционно
ВНД	Не организована доступность
ТСР	Технические средства реабилитации
МГН	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Приложение: фотографии, план.

ТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 2»
Хитина Л.П.

07 августа

1. Общие сведения об объекте

- ## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- ### 3. Состояние доступности объекта

- 3

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (от остановки есть высокий бордюр).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,С,У), ДУ(К,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ДУ (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
8	Все зоны и участки	ДУ

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно избирательно.

- необходима организация ситуационной помощи для приёма МГН, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- для инвалидов с нарушениями ОДА обеспечить беспрепятственное передвижение на 2, 3 этажи путем установки поручней со стороны стены.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация

		альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Требуется индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ 2022-2025 гг.
в рамках исполнения государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения не требуется согласование

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Доступная среда. http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=2&sub=375&type=612&name=%B9%2030&check_1=&check_2=&check_3=&ELEMENT_ID=38301

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» апреля 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: от «01» апреля 2022 г.



Директор МБОУ «СОШ № 30»
Лехтина Л. П.

«01» апреля 2022 г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 94

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательная организация
1.2. Адрес объекта: 652825, Кемеровская область, г. Калтан, с. Сарбала, ул. Советская, 11а, помещение 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа: 2334,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 16225 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1968 г. последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-ежегодно
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. Колокольцова», МБОУ «СОШ № 30»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 652831, Кемеровская область, г. Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 19
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского городского округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 652740, Кемеровская обл., Калтан, ул. Калинина, 44, тел./факс: 8-991-372-26-18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300
2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
по школьному маршруту, на школьном автобусе
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

директор МБОУ «СОШ № 30»

Лехтина Л. П.

8 (384-72) 3-47-11

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 30»
Лехтина Т.Д.
«01» апреля 2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 94**

Калтанский городской округ

«01» апреля 2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательная организация
1.2. Адрес объекта: 652825, Кемеровская область, г. Калтан, с. Сарбала, ул. Советская, 11а, помещение 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа: 2334,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да, 16225 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1968 г., последнего капитального ремонта - нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- лето, 2022
1.6. Название организации муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. Колокольцова», МБОУ «СОШ № 30»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 652831, Кемеровская область, г. Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация программ начального, общего среднего образования, в том числе адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ различных нозологических групп

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

по школьному маршруту, на школьном автобусе

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	Территория : 1,2	1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	I этаж: 1-3	3, 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,С,У), ДУ(К,О)	I этаж: 4-3, 6-8 II этаж: 7, 9 III этаж: 10	5-11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К,О,С)	I этаж: 4 II этаж: 1-6, 9, 10 III этаж: 1-8	5, 11, 12,
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ДУ (К)	I этаж: 11, 12, 13, 14	13-16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	I этаж: 4, 9	5, 9, 10, 12, 17, 18
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	1

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно избирательно.

- необходима организация ситуационной помощи для приёма МГН, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- для инвалидов с нарушениями ОДА обеспечить беспрепятственное передвижение на 2, 3 этажи путем установки поручней со стороны стены.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Требуется индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ 2022-2025 гг.

в рамках исполнения государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _
доступен полностью избирательно (С, Г, О, У), доступен частично (К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется согласования

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Доступная среда. http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=2&sub=375&type=612&name=%B9%2030&check_1=&check_2=&check_3=&ELEMENT_ID=38301

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>6</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>5</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 3 л.

Потажные планы, паспорт БТИ на 4 л.

Руководитель

рабочей группы:

и.о.зам.главы АКГО по социальным вопросам

(Должность, Ф.И.О.)

Т. А. Карабейникова

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник УСЗН АКГО О.В. Грудьева

(Должность, Ф.И.О.)

Зав.сектором УСЗН АКГО Т. П. Кузеева

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,
расположенной на объекте

Директор Лехтина Л.П.

(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по УВР, Злобина Н.С.

(Должность, Ф.И.О.)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «СОШ №30», с. Сарбала, ул. Советская, 11а, помещение 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Территория : 1	1	-		-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Территория : 2	2	Есть препятствие – калитка	К,О	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Автостоянки и автопарковки нет	К,О,С,Г	Обустройство парковки в соответствии с установленными нормами	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Зона не оборудована для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках	К,О,С,Г	Обустройство парковки в соответствии с установленными нормами	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	1, 2	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: состояние оценено как доступно частично всем

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «СОШ №30», с. Сарбала, ул. Советская, 11а, помещение 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	О,С,Г	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К, О	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	I эта ж:1	3	-	К,О,С, Г	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	I эта ж:2	3	-	К,О,С, Г,У	-	-
2.5	Тамбур	есть	I эта ж:3	4	-	К, О, С	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выявлено	К,О,С, Г,У	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-В	I этаж: 1-3	3, 4	не нуждается

Комментарий к заключению: _____ Состояние объекта оценено как доступно полностью всем

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «СОШ №30», с. Сербала, ул. Советская, 11а, помещение 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	I этаж: 4	5	Коридор 1 этажа приспособлен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для того, чтобы попасть на 2 и 3 этажи необходим пассажирский лифт (подъемник)	К,О	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	I этаж: 5 II этаж: 7 III этаж: 10	6	Отсутствует поручень со стороны стены	О	Обустроить поручень	индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Пандус внутри здания отсутствует	К	-	Технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Лифт пассажирский (или подъемник) отсутствует	О, К	-	Технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Дверь	есть	I этаж: 6	7, 8	-	О, К	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	I этаж: 7,8 III этаж:	9, 10	Пути эвакуации не приспособлены для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного	О,К	-	Технические решения не возможны – организация

			9		аппарата, передвигающихся на креслах-колясках, только с 1 этажа центрального входа			альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				2 и 3 этажи не приспособлена для инвалидов с нарушениями ОДА, К	О, К		Технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,С,У), ДУ (К,О)	I этаж: 4 II этаж: 7, III этаж: 9, 10	5-10	Технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (Г, У, С), доступная условность (К,О)

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «СОШ №30», с. Сарбала, ул. Советская, 11а, помещение 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	II этаж: 1-6 III этаж: 1-8	11	Кабинетная форма обслуживания не доступна на 2,3 этажах, только на 1 этаже	К,О	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	да	I этаж: 9, 10	12	-	К,О	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	I этаж: 4	5	Прилавочная форма обслуживания на 1 этаже	К,О,С,Г	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	Коридоры, зоны перемещения не оборудованы поручнями с информацией об участках передвижения азбукой Брайля	С	Необходимо приобретение и установка поручней с информацией об участках передвижения азбукой Брайля	индивидуальное решение с ТСР
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Зоны 2 и 3 этажей не приспособлена для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках. Коридоры, зоны перемещения не оборудованы поручнями с информацией об участках передвижения азбукой Брайля	К,О	Необходимо приобретение и установка поручней с информацией об участках передвижения азбукой Брайля	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г, У), ДУ (К,О, С)	I этаж: 4, 9, 10 II этаж: 1-6 III этаж: 1-8	5, 11, 12	индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (Г, У), доступная условность (К,О, С)

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «СОШ №30», с. Сарбала, ул. Советская, 11а, помещение 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	I этаж: 11	13	Отсутствует кнопка вызова. Нет тактильного знака для данного помещения. Не оборудовано поручнями раковина и унитаз	К, О, С	Установить кнопку вызова персонала. Установить тактильный знак. Оборудовать поручнями	индив идуаль ное решен ие с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	I этаж: 12, 13	14, 15	Отсутствует кнопка вызова Не оборудовано поручнями	К, О, С	Установить кнопку вызова персонала Оборудовать поручнями	индив идуаль ное решен ие с ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	I этаж: 14	16	Отсутствует кнопка вызова	К, О, С	Установить кнопку вызова персонала	индив идуаль ное решен ие с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует кнопка вызова. Нет тактильного знака для данных помещений. Не оборудовано поручнями	К, О, С	Установить кнопки вызова персонала Установить тактильный знак Оборудовать поручнями	индив идуаль ное решен ие с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДП-И (Г, У), ДУ (К,О,С)	I этаж: 11-14	13-16	индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: состояние объекта оценено как доступно условно (К,О,С), доступно полностью (Г, У).

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ «СОШ №30», с. Сарбала, ул. Советская, 11а, помещение 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	I эта ж: 4	5, 9, 10, 17	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	I эта ж: 9	12	Отсутствует оборудование для обслуживания инвалидов по слуху	Г	Необходимо приобрести и установить оборудование	индив идуаль ное решен ие с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	I эта ж: 9 III эта ж: 1	12 18	Отсутствуют надписи, выполненные шрифтом Брайля	С	Необходимо приобрести и установить оборудование	индив идуаль ное решен ие с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют надписи, выполненные шрифтом Брайля. Отсутствует оборудование для обслуживания инвалидов по слуху	С, Г	Необходимо приобрести и установить оборудование	индив идуаль ное решен ие с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У), ДУ (Г, С)	I этаж: 4, 9 III этаж: 1	5, 9, 10, 12, 17,18	индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (К, О, У) – доступно условно (Г,С).

Фотография 1



Фотография 2



Фотография 4



Фотография 5



Фотография 6



Фотография 7



Фотография 8



Фотография 9



Фотография 10



Фотография 11



Фотография 12



Фотография 13



Фотография 14



Фотография 15



Фотография 16



Фотография 17



Фотография 18



